

改修技術シート 35	
改修技術名	訪問報知設備（インターホン設備）の改修
連絡先	会社名 アイホン(株) 担当：東日本営業開発課 住所 東京都文京区小石川5-41-10 電話番号 03-5684-3415
URL	http://www.aiphone.co.jp
技術概要	<p>「安心、安全な暮らし」のニーズが高まる現在、インターホン設備のリニューアルをお勧めします。</p> <p>セルフガードが叫ばれる今日、インターホンのモニター付システムによる来訪者監視での防犯性能強化が有効です。</p> <p>既存インターホン設備、オートロックシステムが更新時期を迎えてきており（インターホン工業会では概ね15年を更新時期として推奨）、最新のモニター付システムのシステム提案と更新事例を紹介します。</p> <p>【提案システム例】</p> <p>① 住戸完結システム &lt;非常警報付&gt;、&lt;パノラマワイド機能付&gt;</p> <p>② 集合住宅システム</p> <p>共用玄関（オートドアロック、カメラ付集合玄関機）</p> <p>住戸玄関（カメラ付玄関子機）</p> <p>住戸親機（モニター付親機、オートドア開錠ボタン付）</p>
適用範囲	中高層集合住宅
備考	集合住宅システムは共同住宅用自動火災報知設備等に対応
事例	
類似技術	
工業所有権 （技術認証等）	
コスト	都度見積
施工期間	都度打合せ
居付工事の可否	「可」
居住者や周囲への影響（工事中）	（振動、騒音、粉じん、臭気等の影響、必要となる対応策について） 新旧切替時のタイミングに留意
実績等	<input type="checkbox"/> 自社独自の技術（特許等： <input type="checkbox"/> 取得済み、 <input type="checkbox"/> 出願中、 <input type="checkbox"/> 特になし） <input type="checkbox"/> 部分的に独自のノウハウ有り <input type="checkbox"/> 一般的な技術（他社でも類似工法を展開） 年間の受注： 件程度


図面・写真等

システムプラン例の提案 (概要)


「集合住宅リニューアルシステム」

a 住戸完結システム


- ・ テレビモニター付インターホン (非常ボタン付)



- ・ テレビモニター付インターホン (パノラマワイド等機能+録画機能)



b 集合住宅システム



① 施工事例（写真）

エントランス全景



既設集合玄関（カメラ無し）



施工前

新設集合玄関（カメラあり）



施工後

既設インターホン親機



施工前



施工中

新設モニター付インターホン親機



施工後