診断技術シート 02	
診断技術名	赤外線サーモグラフィー装置による外壁タイル・モルタル剥離診断
連絡先	会社名:戸田建設(株)
	住所:東京都中央区京橋 1-3-3 電話番号:03(3273)9641
URL	http://www.
診断技術の概要	建物の外壁の健全部と剥離部では温度差がでる性質を利用して、赤外線サーモグラフィー装置にて、建物の外壁の温度を測定し、外壁の劣化を推測する技術。 昼夜では、温度差が逆転するため、差分をとりより正確な位置を特定することができる。
	○ 時系列温度変化    36   34   32   32   32   32   32   32   32
	#####################################
診断が求められる場面	外壁の劣化が見られる時(ひび割れ、剥離、剥落、漏水)
コスト	40万 円 備考 建物の規模、形状による
期間	10日間 備考 建物の規模、形状による
生活への影響	振動 なし   粉塵 なし
	騒音 なし 臭気 なし
備考 (適用条件等)	外壁タイルの種類や建物の形状、近隣の状況等により診断できない場合 がある
実績等	□自社独自の技術(特許等:□取得済み、□出願中、□特になし)
	■部分的に独自のノウハウ有り
	□一般的な技術(他社でも類似工法を展開)
	年間受注: 3件程度